



# Metrel MI3309BT Apparattester

DANSK/NORSK Manual  
SVENSK Manual

Side 1 - 18  
Sida 19 - 36

EAN: 5706445481248



## Indhold

<b>Dansk brugermanual .....</b>	<b>1</b>
<b>Opstartsguide .....</b>	<b>1</b>
Sikkerheds- og funktionsovervejelser .....	1
Instrumentbeskrivelse – Front og forbindelsesstik/panel .....	2
Instrumentbeskrivelse – betydning af symboler .....	3
Advarsler .....	3
Symboler .....	5
Batteri- og opladningsindikationer.....	5
Batteri- og opladning.....	6
Udskiftning af sikringer .....	6
Garanti og reparation.....	6
<b>Kviktest guide .....</b>	<b>6</b>
Instrumenttestfunktioner .....	6
Testsekvenser ud fra VDE Normen .....	7
Single test.....	7
Autotest .....	8
Simpel test.....	8
Målinger .....	8
Isolationsmodstand.....	9
Isolationsmodstand – P .....	9
Substitut lækagestrøm.....	10
Substitut lækagestrøm – P .....	10
Polaritet .....	11
Differenslækagestrøm .....	12
Berøringslækagestrøm .....	13
Test af fejlstrømsafbrydere .....	14
Effekt .....	15
Effekt måling .....	16
TRMS spænding.....	16
<b>PC softwareinstallation – trin for trin .....</b>	<b>17</b>
<b>Tekniske data .....</b>	<b>18</b>

<b>Svensk manual.....</b>	<b>19</b>
<b>Uppstartsguide .....</b>	<b>19</b>
Säkerhets- och funktionsöverväganden.....	19
Instrumentbeskrivning – front och anslutningar .....	20
Instrumentbeskrivning – betydelse av symboler .....	21
Varningar .....	21
Symboler .....	23
Batteri- och laddningsindikeringar .....	23
Batteribyte och laddning .....	24
Byte av säkringar.....	24
Garanti och reparation .....	24
<b>Snabbtestguide .....</b>	<b>24</b>
Instrumenttestfunktioner .....	24
Testsekvenser utifrån VDE-normen.....	25
Singeltest.....	25
Autotest .....	26
Enkel test.....	26
Mätningar.....	26
Isolationsresistans .....	27
Isolationsresistans – P .....	27
Substitut läckageström .....	28
Substitut läckageström – P .....	28
Polaritet .....	29
Differansläckageström .....	30
Beröringsläckageström .....	31
Test av jordfelsbrytare .....	32
Effekt .....	33
Effektmätning.....	34
TRMS spänning .....	34
<b>PC programvaruinstallation – steg för steg .....</b>	<b>35</b>
<b>Tekniska data .....</b>	<b>36</b>


# Dansk brugermanual

## Opstartsguide

### Sikkerheds- og funktionsovervejelser


- **⚠️ Advarsel** på instrumentet betyder: "Læs betjeningsvejledningen med særlige opmærksomhed". Symbolet kræver en handling fra brugerden.
- Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, ellers kan det ske, at instrumentet anvendes ukorrekt med mulighed for fare på brugerden, instrumentet eller udstyr under test.
- Hvis instrumentet anvendes på anden vis end beskrevet i denne vejledning, kan beskyttelsen for instrumentet blive forringet.
- Brug ikke instrumentet og tilbehør, hvis dette er beskadiget.
- Rør ikke ved testledninger/terminaler, når udstyret er forbundet til MI3309.
- Klarlæg alle kendte forbehold i forbindelse med at undgå elektrisk stød, mens der arbejdes med farlig spænding.
- Brug kun korrekt jordede udtag til at forsyne instrumentet.
- Forsyningsspændingen skal være højere end 80V AC, ellers kan den interne forsyning tage skade.
- Brug kun standard testtilbehør eller testtilbehør leveret af Elma Instruments.
- Skal instrument til service, reparation eller kalibrering kan Elma Instruments udføre dette.
- Farlig spænding kan forekomme internt i instrumentet. Fjern derfor alle testledninger, fjern forsyningen og sluk instrumentet inden udskiftning af batteri eller sikringer.
- Instrumentet indeholder genopladelige NiCd eller NiMH batterier. Batterierne må kun udskiftes med samme type, som defineret på batteriet, eller som defineret i denne vejledning.
- Hvis en test med en jordgennemgangsteststrøm højere end 200mA vælges (manuelt eller med stregkode scanner eller med RFID læser/skriver) vil MI3309 automatisk udføre jordgennemgangstesten med en 200mA teststrøm. Alle andre testparametre forbliver uændrede. Som bruger skal man være kompetent til at kunne vurdere om en teststrøm på 200mA er acceptabel.

## Instrumentbeskrivelse – Front og forbindelsesstik/panel



### Instrumentbeskrivelse:

1. Display
2. FEJL indikator
3. PASS/GODKEND indikator
4. TEST knap
5. OP knap
6. NED knap
7. MEM/HUKOMMELSE knap
8. TABULATOR knap
9. ON/OFF (2 sek), ESC knap
10. Teststik




### Stik:

1. **S/EB** Probe og jordgennemgangsterminal
2. **IEC** testterminal
3. **LN** terminal (for forbindelse af fastinstallerede apparater)
4. **PE** terminal (for forbindelse af fastinstallerede apparater)
5. **Sikringer:** 2 x T16 A / 250 V, brydekapacitet: 1500 A
6. Hovedforsyningsstik og testterminal
7. USB stik for kommunikation med PC
8. PS/2 stik for kommunikation med stregkodescanner, printer, RFID læser/skriver og PC (RS-232)

## Instrumentbeskrivelse – betydning af symboler


### Advarsler



#### Advarsel!


Advarsel for forkert forsyningsspænding. Mulige årsager:

- ingen forbindelse eller problem med kabling på forsyningsdelen.
- Instrument er forbundet til 110V eller IT jordingssystem.




#### Advarsel!

Der er ikke fundet nogen spænding på indgangsterminalerne. Kontroller hovedforsyningen.



**Advarsel!** Der er i opstartstesten målt en lav modstand på apparatets forsyningsinput. Dette betyder med stor sandsynlighed, at der vil være en høj strøm, efter at man har forbundet power til det testede apparat. Hvis denne strøm kun er af kort varighed (opstået fra f.eks. en inrush strøm), kan testen alligevel udføres, ellers ikke. Vælg "PROCEED (fortsæt)" eller "CANCEL (Slet)".




**Advarsel!** Der er i opstartstesten målt en lav modstand på apparatets forsyningsinput. Dette betyder med stor sandsynlighed, at der vil springe sikringer efter man har forbundet power til det testede apparat. Hvis denne strøm kun er af kort varighed (opstået fra f.eks. en inrush strøm), kan testen alligevel udføres, ellers skal testen stoppes.

Vælg "PROCEED (fortsæt)" eller "CANCEL (Slet)". Det anbefales at kontrollere apparatet inden der fortsættes med at teste!




**Advarsel!** Der kan forekomme en høj lækagestrøm (højere end 3,5mA), hvis der tilføres spænding på det testede udstyr.

Vælg "PROCEED (fortsæt)" eller "CANCEL (Slet)". Fortsæt med at teste, hvis der er taget højde for alle sikkerhedsforbehold.



**Advarsel!** Der kan forekomme en høj lækagestrøm (højere end 20mA), hvis der tilføres spænding på det testede udstyr. Instrumentet vil blokere testen.




**Advarsel!** Hvis der måles en høj modstand mellem L & N i sikringens opstartstest.


Denne indikation fortæller at udstyret under test har et meget lavt strømforbrug, eller det er:

- ej forbundet/monteret
- slukket
- sikring der er sprunget

Vælg "PROCEED (fortsæt)" eller "CANCEL (Slet)".




**Advarsel!** Spænding på teststikket eller IEC testterminal er højere end ca. 20V (AC eller DC).  
Demonter det testede udstyr fra instrumentet, og undersøg hvorfra den eksterne spænding kommer.




**Advarsel!** Autotesthukommelsen har nået sin grænse på 50 sekvenser.




**Advarsel!** Den interne hukommelse er fuld.




**Advarsel!** Kalibreringsdatoen vil udløbe om mindre end 1 måned.  
Instrumentet vil tælle dagene ned.  
Se mere på [www.elma.dk](http://www.elma.dk) vedr. kalibrering af instrumentet.



**Advarsel!** Kalibreringsdatoen er udløbet.  
Send instrumentet til kalibrering hos Elma Instruments.



**Advarsel!** PE (jord) mellem teststik og IEC testterminal er ikke forbundet.



**Advarsel!** Instrumentet har opdaget en seriøs fejl. Sluk instrumentet.  
Fjern alle kabler og testledninger. Tænd instrumentet igen.  
**Hvis beskeden vises igen, return da instrumentet til Elma Instruments for reparation.**

## Symboler



### Advarsel!

En høj spænding til stede på output på instrumentet.



### Advarsel!


En høj isolationstestspænding er til stede på output på instrumentet.



Målingen er i gang.




Testresultat kan gemmes.




Tilslut testledning til S/EB testterminal.



Bøj/bevæg forsyningsledningen til brugsgenstanden under test.



Kontroller at det testede udstyr er tændt (for at sikre at det er det komplette kredsløb der testes på).



Forbind den testede ledning til IEC testterminal.



Indikerer hvilken forbindelse i teststikket der er over grænsen (blank/gennemsigtig kontakt – under grænse, udfyldt kontakt – over grænse).



RCD/Fejlstrømsafbryder skal tændes.



Skift position på forsyningsledninger, inden RCD test.



Test godkendt.



Test fejlet.



Målingen afbrydes på grund af dårlige forhold under test.

## Batteri- og opladningsindikationer



Batterikapacitets indikering.



Lavt batteriniveau. Batteriet er for svagt til at garantere et pålideligt resultat. Skift eller genoplad batteriet.



Instrumentet er forbundet til hovedforsyningen (og det lader).

## Batteri- og opladning

- Ved udskiftning af batteri, eller ved åbning af batteridæksel, skal alle testledninger/tilbehør fjernes fra instrumentet, og instrumentet skal slukkes. Farlig spænding kan forekomme internt i instrumentet.
- Isæt nye batterier korrekt ud fra korrekt polaritet.
- Hvis ikke instrumentet anvendes over en længere periode, skal batterierne fjernes fra instrumentet for derved at beskytte instrumentet imod batterilækage.
- Man kan anvende genopladelige NiCD eller NiMH batterier. (str. AA).

Batteriet oplades hver gang instrumentet tilsluttet en forsyningsspænding. Instrumentet genkender automatisk forsyningsspændingen, og påbegynder derved sin opladning. Intern batterikredsløbskontrol opladning sikrer maksimum batterilevetid.

**ADVARSEL!** "Almindelige" alkaline ikke genopladelige batterier kan ikke anvendes.

## Udskiftning af sikringer

MI3309 har 2 udskiftelige sikringer:

- F1, F2 sikringstype:  
T 16A/250V, 20x5mm, brydekapacitet 1500A

## ADVARSEL!

- Fjern alt måletilbehør, hovedforsyning fra instrumentet inden batteri/sikringsdækslet åbnes. Farlig spænding kan forekomme.
- Udskift eventuelle sprunget sikring med en sikring med samme specifikationer. Ellers kan instrumentet tage skade og brugerens sikkerhed kan blive forringet.


## Garanti og reparation

Ved garantitilfælde og reparation.

## Kviktest guide

### Instrumenttestfunktioner

MI3309 har 5 forskellige funktioner




- "**VDE ORGANIZER**" forprogrammeret testsekvens i henhold til VDE 0701-0702 normen.
- "**SINGLE TEST**" individuelle tests.
- "**CUSTOM AUTOTEST**" brugerdefinerede forprogrammerede sekvenser.
- "**SIMPLE TEST**" Hurtig valg/test af forprogrammerede sekvenser.
- "**CODE AUTOTEST**" kodebaserede testsekvenser, brugbare for arbejde med stregkoder og RFID mærker.
- "**HELP**" hjælpestørre.
- "**SETUP**" menu for opsætning af instrumentet.

## Testsekvenser ud fra VDE Normen

**① Sæt funktionstype**

- I hovedmenu vælges **VDE ORGANIZER**.



**② Sæt apparatype og beskyttelsesmålinger**




**③ Udfør VDE testsekvens**

- Tryk på TEST for at starte autotest
- Visse tests vil forudbestemme grænser, men vil tillade brugeren at justere grænse (hvis krævet).

**④ Se resultater**


- Efter VDE test sekvens er fuldført vises Autotestresultat skærm og en samlet PASS/FEJL indikation.




## Single test

**① Sæt funktionstype**

- I hovedmenu vælges **SINGLE TEST**.



**② Vælg den passende single test**




**③ Udfør måling eller inspektion**



- Tryk på TEST for a starte single test
- Visse tests vil tillade at grænser kan ændres (hvis krævet).

**④ Se resultater**




- Efter udført test vises resultatskærm og PASS/FEJL indikation



## Autotest



<p><b>① Set funktionstype</b></p> <p><input type="checkbox"/> I hovedmenu vælges <b>CUSTOM AUTOTEST</b>.</p> 	<p><b>② Vælg den passende Autotest</b></p> 
<p><b>③ Udfør Autotest sekvens</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tryk på TEST for at starte autotest</p> <p><input type="checkbox"/> Visse tests vil have forudindstillede grænser, men med mulighed for ændring af disse (hvis ønskeligt).</p>	<p><b>④ Se resultater</b></p> <p><input type="checkbox"/> Når testsekvens er færdigudført vil autotest resultatskærm og en generel GODKEND/FEJL indikation blive vist i displayet.</p> 


## Simpel test

<p><b>① Sæt funktionstype</b></p> <p><input type="checkbox"/> I hovedmenu vælges <b>SIMPLE TEST</b>.</p> 	<p><b>② Vælg den passende Simple test</b></p> 
<p><b>③ Udfør Simple testsekvensen</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tryk på TEST for at starte autotest</p> <p><input type="checkbox"/> Visse tests vil have forudindstillede grænser, men med mulighed for ændring af disse (hvis ønskeligt).</p>	<p><b>④ Se resultater</b></p> <p><input type="checkbox"/> Efter udført testsekvens vil autotest resultatskærm og en generel GODKEND/FEJL indikation blive vist i displayet.</p> 

## Målinger


### Jordgennemgang

<p><b>① Sæt funktionstype</b></p> 	<p><b>② Sæt parametre og grænser</b></p> <p>Output....Størrelse af teststrøm</p> <p>Grænse...Maksimum jordgennemgangsmodstand</p> <p>Tid.....Testtid.</p>
<p><b>③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder)</b></p> 	<p><b>④ Udfør testen</b></p> 

<p><b>⑤ Se resultater</b></p> 	
---	--

## Isolationsmodstand

<p><b>① Sæt funktionstype</b></p> 	<p><b>② Sæt parametre og grænser</b></p> <p>Output .... Størrelse af testspænding      Limit..... Minimums isolationsmodstand      Tid..... Testtid.</p>
---	--


<p><b>③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder)</b></p> 	<p><b>④ Udfør testen</b></p> 
---	--

<p><b>⑤ Se resultater</b></p> 	<p><b>VIEW RESULTS</b> 12:15</p> <table border="1"> <tr><td>VISUAL</td><td>✓</td></tr> <tr><td>E.CONT.</td><td>0.02Ω ✓</td></tr> <tr><td>INS</td><td>&gt;200MΩ ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L.</td><td>0.01mA ✓</td></tr> <tr><td>FUNCT.</td><td>✓</td></tr> </table>	VISUAL	✓	E.CONT.	0.02Ω ✓	INS	>200MΩ ✓	SUB.L.	0.01mA ✓	FUNCT.	✓
VISUAL	✓										
E.CONT.	0.02Ω ✓										
INS	>200MΩ ✓										
SUB.L.	0.01mA ✓										
FUNCT.	✓										

## Isolationsmodstand – P

Måler isolationsmodstanden mellem spændingsførende ledere og metaldele på brugsgenstanden.


<p><b>① Sæt funktionstype</b></p> 	<p><b>② Sæt parametre og grænser</b></p> <p>Output .... Størrelse af testspænding      Limit..... Minimums isolationsmodstand      Tid..... Testtid.</p>
---	--

<p><b>③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder)</b></p> 	<p><b>④ Udfør testen</b></p> 
---	--

<p><b>⑤ Se resultater</b></p> 	<p><b>VIEW RESULTS</b> 14:41</p> <table border="1"> <tr><td>VISUAL</td><td>✓</td></tr> <tr><td>E.CONT.</td><td>0.07Ω ✓</td></tr> <tr><td>INS</td><td>&gt;200MΩ ✓</td></tr> <tr><td>INS-P</td><td>8.95MΩ ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L.</td><td>0.04mA ✓</td></tr> </table>	VISUAL	✓	E.CONT.	0.07Ω ✓	INS	>200MΩ ✓	INS-P	8.95MΩ ✓	SUB.L.	0.04mA ✓
VISUAL	✓										
E.CONT.	0.07Ω ✓										
INS	>200MΩ ✓										
INS-P	8.95MΩ ✓										
SUB.L.	0.04mA ✓										



## Substitut lækagestrøm

Måler lækagestrøm mellem spændingsførende ledere og jordlederen.

<p><b>① Sæt funktionstype</b></p> 	<p><b>② Sæt parametre og grænser</b></p> <p>Output .... Størrelse af testspænding Limit ..... Maksimal lækagestrøm Tid ..... Testtid.</p>										
<p><b>③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder)</b></p> 	<p><b>④ Udfør testen</b></p> 										
<p><b>⑤ Se resultater</b></p> 	<p><b>VIEW RESULTS</b> 12:15</p> <table border="1"> <tr><td>VISUAL</td><td>✓</td></tr> <tr><td>E.CONT.</td><td>0.02Ω ✓</td></tr> <tr><td>INS</td><td>&gt;200MΩ ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L.</td><td>0.01mA ✓</td></tr> <tr><td>FUNCT.</td><td>✓</td></tr> </table>	VISUAL	✓	E.CONT.	0.02Ω ✓	INS	>200MΩ ✓	SUB.L.	0.01mA ✓	FUNCT.	✓
VISUAL	✓										
E.CONT.	0.02Ω ✓										
INS	>200MΩ ✓										
SUB.L.	0.01mA ✓										
FUNCT.	✓										





## Substitut lækagestrøm – P

Måler lækagestrøm mellem spændingsførende ledere og metaldele på brugsgenstanden.

<p><b>① Sæt funktionstype</b></p> 	<p><b>② Sæt parametre og grænser</b></p> <p>Output .... Størrelse af testspænding Limit ..... Maksimal berøringslækagestrøm Time ..... Test time.</p>										
<p><b>③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder)</b></p> 	<p><b>④ Udfør testen</b></p> 										
<p><b>⑤ Se resultater</b></p> 	<p><b>VIEW RESULTS</b> 14:41</p> <table border="1"> <tr><td>INS</td><td>&gt;200MΩ ✓</td></tr> <tr><td>INS-P</td><td>8.95MΩ ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L.</td><td>0.04mA ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L-P</td><td>0.02mA ✓</td></tr> <tr><td>FUNCT.</td><td>✓</td></tr> </table>	INS	>200MΩ ✓	INS-P	8.95MΩ ✓	SUB.L.	0.04mA ✓	SUB.L-P	0.02mA ✓	FUNCT.	✓
INS	>200MΩ ✓										
INS-P	8.95MΩ ✓										
SUB.L.	0.04mA ✓										
SUB.L-P	0.02mA ✓										
FUNCT.	✓										

## Polaritet

Måler om polariteten på tilledninger er rigtigt.



## Differenslækagestrøm

Måler summen af alle lækager, fra spændingsførende ledere og til jord.

Denne differentielle metode gør det muligt at måle den fulde og sande lækage strøm, selv om der er flere/parallelle strømveje fra brugsgenstanden og til jord.


### ① Sæt funktionstype

DIFF LEAKAGE 07:20  
I: \_\_\_\_\_ mA  
P: \_\_\_\_ kVA  
Lim: 0.50mA  
Tim: 3s

### ② Sæt parametre og grænser

Grænse .. Maksimal differenslækagestrøm  
Tid ..... Testtid.

### ③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder) og forsyn instrumentet fra fx en stikkontakt.



### ④ Udfør testen



### ⑤ Se resultater

DIFF LEAKAGE 07:22  
**I: 0.06 mA** ✓  
P: 0.00kVA  
Lim: 0.50mA  
Tim: 3s

VIEW RESULTS 17:53  
DIFF L. 2.53mA ✓  
TOUCH L. 2.20mA ✓  
PWR. 0.52kVA  
RCD ... ✓

### Note !

- Brugsgenstanden starter op under denne test. Vær ekstra opmærksom på bevægelige dele !!
- Under denne test skal instrumentet tilsluttes forsyningsspænding.
- Instrumentet bytter fase og nul under test.
- Målingen kan stoppes ved at trykke på ESC-knappen.

## Berøringslækagestrøm

Måler den berøringsstrøm der vil være tilstede hvis en person rør ved metal dele på brugsgenstanden under drift.

<p><b>① Sæt funktionstype</b></p>	<p><b>② Sæt parametre og grænser</b></p> <p>Grænse .. Maksimal berøringslækagestrøm Tid ..... Testtid.</p>		
<p><b>③ Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder) og forsyn instrumentet fra fx en stikkontakt.</b></p>			
<p><b>④ Udfør testen</b></p>			
<p><b>⑤ Se resultater</b></p> <table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"> </td> <td style="width: 50%;"> </td> </tr> </table>			


### Note !

- Brugsgenstanden starter op under denne test. Vær ekstra opmærksom på bevægelige dele !!
- Under denne test skal instrumentet tilsluttes forsyningsspænding.
- Instrumentet bytter fase og nul under test.
- Målingen kan stoppes ved at trykke på ESC-knappen.

## Test af fejlstrømsafbrydere

Kontrollere at fejlstrømsafbrydere er kan være installeret i brugsgenstanden eller bærbare fejlstrømsafbrydere (PRCD) virker korrekt.

### ① Sæt funktionstype




### ② Sæt parametre og grænser

Out	Testfunktion
I <sub>AN</sub>	Fastsatte teststrøm
Mul	Teststrøm gange x½, x1, x5
Mod	testfunktion

### ③ Forbind (P)RCD til instrumentet (som vist herunder) og forsyn instrumentet fra fx en stikkontakt.


RCD:



PRCD via forsyning:



PRCD via teststik:




### ④ Udfør testen



<b>(5) Se resultater</b>		
RCD 12:23 t:31.6 ms ✓ Out:RCD Ian:30mH Mul:x1 Mod:0°	RCD 12:16 t:29.1 ms ✓ Out:PRCD Ian:30mH Mul:x1 Mod:0°	VIEW RESULTS 17:52 DIFF L. 2.53mA ✓ TOUCH L. 2.20mA ✓ PWR. 0.52kVA RCD ... ✓

**Effekt**

<b>(1) Sæt funktionstype</b>	<b>(2) Sæt parametre og grænser</b>
POWER 07:53 P: _____ kVA Tim:3s  	Tid ..... Testtid.

<b>(3) Forbind udstyret til instrumentet (som vist herunder) og forsyn instrumentet fra fx en stikkontakt.</b>	<b>(4) Udfør testen</b>
	


<b>(5) Se resultater</b>		
POWER 07:56 P: 1.53 kVA Tim:120s   		VIEW RESULTS 17:53 DIFF L. 2.53mA ✓ TOUCH L. 2.20mA ✓ PWR. 0.52kVA RCD ... ✓

**Note !**

- Kontroller om symbolet for forkert fase/nul tilslutning er vist: 
- Nettspændingen påføres fejlstrømsafbryderen under test. Rør ikke ved fejlstrømsafbryderen eller testleningen under test.

## Effekt måling

Måler brugsgenstandens effektorbrug.



### Note !

- Brugsgenstanden starter op under denne test. Vær ekstra opmærksom på bevægelige dele !!
- Under denne test skal instrumentet tilsluttes forsyningsspænding.

## TRMS spænding

Måler spændingen på forsyningen

**1 Sæt funktionstype**

VOLTAGE TRMS
U <sub>ln</sub> : 227V f: 50.0Hz
U <sub>lPe</sub> : 227V
U <sub>nPe</sub> : 0V

**2 Forbind instrumentet via fx en stikkontakt.  
(som vist herunder)**

**3 Udfør testen**

Spændingsmålingen vil påbegynde automatisk!

## PC softwareinstallation – trin for trin

PAT Link PRO og PAT Link PRO Plus

**Vigtigt:** Man skal som bruger have fuld administrator rettigheder, hvis Windows er installeret på din computer. Læs dokumentet i sektionen "Installing instructions" → "Privileges troubleshooting on windows 7".

1. Sæt den medleverede CD i CD/DVD drevet på din computer.
2. Software bør starte automatisk. Hvis ikke dette er tilfældet, dobbeltklik på CD/DVD drev ikonet på din computer og dobbeltklik herefter på "METREL.exe" programfilen.
3. Nedenstående opstartsvelkomstskærm vil fremkomme, vælg sprog, område og produktnavn.



Sprogvalg



Områdevalg



Produkt valg

4. For at installere softwaren vælges PATLink PRO på næste skærmbillede



Start PATLink PRO installation

5. Installerer af softwaren vil påbegynde, vælg »Next« op velkomstskærmen og følg opsætningsinstruktionerne.
6. Efter endt installation, godkend afslutning af installationen, lad kontolskærmen forblive afmærket for automatisk at starte programmet (en genvej vil automatisk blive placeret på skrivebordet og i start menu for fremtidig start af software).
7. For opstart af PAT Link PRO software, klik på genvejen på skrivebordet eller i start menuen "Help files (hjælpefiler)" er tilgængelige i softwaren til at guide dig igennem de forskellige sektioner i softwaren.
8. Vælg "Installing USB".  
Læs USB installationsinstruktionsmanualen tilgængelig på CD grundigt, og følg instruktionen for, hvordan man etablerer forbindelse mellem instrument og PC og download data.

USB drivere vil automatisk blive installeret på Windows systemer.

## Tekniske data

Se venligst den engelske manual.

## Svensk manual

### Uppstartsguide

#### Säkerhets- och funktionsöverväganden




-  **Varning** på instrumentet betyder: "Läs manualen med särskild uppmärksamhet". Symbolen kräver en handling av användaren.
- Läs igenom denna manual grundligt, annars kan det hända att instrumentet används felaktigt med risk för fara för användaren, instrumentet eller utrustningen under test.
- Om instrumentet används på annat sätt än som beskrivs i denna manual, kan instrumentets skydd tas ur bruk.
- Använd inte instrument och tillbehör, om dessa är skadade.
- Rör inte vid testledningar/anslutningar när utrustning är ansluten till MI3309.
- Var helt säker och informerad på alla regler och normer som gäller vid arbete med farlig spänning.
- Använd endast korrekt jordade uttag för att mata instrumentet.
- Matningsspänningen skall vara högre än 80V AC, annars kan den interna matningen ta skada.
- Använd endast standard testtillbehör eller testtillbehör levererade av Elma Instruments.
- Om instrumentet skall in på service, reparation eller kalibrering, skicka det då till Elma Instruments.
- Farlig spänning kan förekomma internt i instrumentet. Tag därför bort alla testledningar, ta ifrån matningen och slå av instrumentet innan byte av batteri eller säkringar.
- Instrumentet innehåller uppladdningsbara NiCd- eller NiMH-batterier. Batterierna får endast bytas ut med samma typ, som är definierat på batterierna, eller som definieras i denna manual.
- Om ett test med en jordgenomgångstestström högre än 200mA väljs (manuellt, med streckkodsscanner eller med RFID läsare/skrivare) kommer MI3309 automatiskt att utföra jordgenomgångstestet med en 200mA testström. Alla andra testparametrar förblir oförändrade. Som användare skall man vara kompetent nog till att kunna värdera om en testström på 200mA är acceptabel.

## Instrumentbeskrivning – front och anslutningar



### Instrumentbeskrivning:

1. Display
2. FEL indikator
3. PASS/GODKÄND indikator
4. TEST knapp
5. UPP knapp
6. NED knapp
7. MEM/MINNES knapp
8. TABULATOR knapp
9. ON/OFF (2 sek), ESC knapp
10. Testuttaag




### Uttag:

1. S/EB1 Prob- och jordgenomgångsanslutning
2. IEC testterminal
3. LN anslutning (för anslutning av fast installerade apparater)
4. PE anslutning (för anslutning av fast installerade apparater)
5. **Säkringar:** 2 x T16 A / 250 V, brytkapacitet: 1500 A
6. Huvudmatningsuttag och testanslutning
7. USB-uttag för kommunikation med PC
8. PS/2-uttag för kommunikation med streckkodsscanner, skrivare, RFID läsare/skrivare och PC (RS-232)

## Instrumentbeskrivning – betydelse av symboler


### Varningar



#### Varningar!


Varning för felaktig matningsspänning. Möjliga orsaker:

- ingen anslutning eller problem med kablage på matningsdelen.
- Instrument är anslutet till 110V eller IT jordingssystem.




#### Varning!

Det finns ingen spänning på ingångarna. Kontrollera huvudmatningen.



**Varning!** Det är i uppstartstesten uppmätt en låg resistans på apparatens matningsingång. Detta betyder med stor sannolikhet, att det är en hög ström, efter att man har anslutit effekt till den testade apparaten. Om denna ström är av kort varaktighet (t.ex. en inrush ström), kan testet ändå utföras om man vill. Välj **"PROCEED (fortsätt)"** eller **"CANCEL (avbryt)"**.




**Varning!** Det är i uppstartstesten uppmätt en låg resistans på apparatens matningsingång. Detta betyder med stor sannolikhet att det kommer att gå säkringar efter man har anslutit effekt till den testade apparaten. Om denna ström är av kort varaktighet (t.ex. en inrush ström), kan testet ändå utföras om man vill, annars skall testet stoppas.


Välj **"PROCEED (fortsätt)"** eller **"CANCEL (avbryt)"**. **Det rekommenderas att kontrollera apparaten innan testet fortsätts!**



**Varning!** Det kan förekomma en hög läckageström (högre än 3,5mA), om man lägger spänning på den testade utrustningen.  
Välj **"PROCEED (fortsätt)"** eller **"CANCEL (avbryt)"**. **Fortsätt med testet, om man tagit hänsyn till gällande säkerhetsregler.**




**Varning!** Det kan förekomma en hög läckageström (högre än 20mA), om man lägger spänning på den testade utrustningen. Instrumentet blockerar testet.




**Varning!** Det mäts en hög resistans mellan L & N i säkringens uppstartstest.

Denna indikering talar om att utrustningen under test har en mycket låg strömförbrukning, eller det är:


- ej anslutet
- avstängt
- en säkring som har gått




Välj **"PROCEED (fortsätt)"** eller **"CANCEL (avbryt)"**. **Varng!**  
Spänningen på testuttaget eller IEC testterminal är högre än ca. 20V  
(AC eller DC).  
Demontera den testade utrustningen från instrumentet och undersök  
varifrån den externa spänningen kommer.




**Varng!** Autotestminnet har nått sin gräns på 50 sekvenser.




**Varng!** Det interna minnet är fullt.




**Varng!** Kalibreringsdatumet kommer att löpa ut om mindre än 1  
månad. Instrumentet räknar ner dagarna.  
Se mer på [www.elma-instruments.se](http://www.elma-instruments.se) gällande kalibrering av  
instrumentet.



**Varng!** Kalibreringsdatumet har passerats.  
Skicka in instrumentet för kalibrering till Elma Instruments.



**Varng!** PE (jord) mellan testuttag och IEC testterminal är inte  
förbundna.



**Varng!** Instrumentet har upptäckt ett allvarligt fel. Slå av  
instrumentet. Tag bort alla kablar och testledningar. Slå på  
instrumentet igen. **Om meddelandet visas igen, skicka då  
instrumentet till Elma Instruments för reparation.**

## Symboler

**Varng!**

En hög spänning finns på instrumentets utgång.

**Varng!**


En hög isolationstestspänning finns på instrumentets utgång.



Mätning pågår.




Testresultat kan sparas.



Anslut en testledning till S/EB testterminal.



Böj/rör matningsledningen till förbrukaren som testas.



Kontrollera att den testade utrustningen är påslagen (för att säkra att det är hela kretsen man testar).



Anslut den testade ledningen till IEC testterminal.



Indikerar vilken anslutning i testuttaget som är över gränsen (blank/genomskinlig kontakt – under gräns, fyllt kontakt – över gräns).



Jordfelsbrytaren skall läggas till.



Skifta position på matningsledningarna innan JFB-test.



Test godkänt.



Test ej godkänt.



Mätningen avbruten på grund av dåliga testförhållanden.

## Batteri- och laddningsindikeringar



Batterikapacitetsindikering.



Låg batterinivå. Batteriet är för svagt för att garantera ett pålitligt resultat. Byt eller ladda batteriet.



Instrumentet är anslutet till huvudmatningen (och det laddar).

## Batteribyte och laddning

- Vid byte av batteri, eller vid öppning av batteriluckan, skall alla testledningar/tillbehör tas bort från instrumentet och det skall stängas av. Farlig spänning kan förekomma internt i instrumentet.
- Sätt i nya batterier med rätt polaritet.
- Om inte instrumentet skall användas under en längre period, skall batterierna tas ur instrumentet för att skydda instrumentet mot batteriläckage.
- Man kan använda uppladdningsbara NiCD eller NiMH batterier. (strl. AA).

Batteriet laddas varje gång instrumentet ansluts till matningsspänning. Instrumentet känner automatiskt igen matningsspänningen, och börjar därmed sin laddning. Intern batterikretsloppskontroll under laddningen ger maximal batterilivslängd.

**VARNING!** "Vanliga" alkaline som inte är uppladdningsbara kan inte användas.

## Byte av säkringar

MI3309 har 2 utbytbara säkringar:

- F1, F2 säkringstyp:  
T 16A/250V, 20x5mm, brytkapacitet 1500A

## VARNING!

- Tag bort alla mättilbehör samt huvudmatning från instrumentet innan batteri-/säkringsluckan öppnas. Farlig spänning kan förekomma.
- Byt en säkring som har gått med en säkring med samma specifikationer. Annars kan instrumentet ta skada och användarens säkerhet kan förminskas.


## Garanti och reparation

Vid garantifall och reparation, kontakta Elma Instruments.

## Snabbtestguide

### Instrumenttestfunktioner

MI3309 har 5 olika funktioner




- **"VDE ORGANIZER"** förprogrammerad testsekvens i enlighet med VDE 0701-0702 normen.
- **"SINGLE TEST"** individuella tester.
- **"CUSTOM AUTOTEST"** användardefinierade, förprogrammerade sekvenser.
- **"SIMPLE TEST"** Snabbt val/test av förprogrammerade sekvenser.
- **"CODE AUTOTEST"** kodbaserade testsekvenser, användbara för arbete med streckkoder och RFID-märken.
- **"HELP"** hjälpskärm.
- **"SETUP"** meny för inställning av instrumentet.

## Testsekvenser utifrån VDE-normen

**(1) Ställ in funktionstyp**

- I huvudmenyn väljs **VDE ORGANIZER**.



**(2) Ställ in apparattyp och skyddsmätningar**




**(3) Utför VDE testsekvens**

- Tryck på TEST för att starta autotest
- Vissa tester har förbestämda gränser, men tillåter användaren att justera gränser (om så krävs).

**(4) Se resultat**


- Efter VDE testsekvens är slutförd visas Autotestresultatskärmen och en samlad PASS/FEL indikering.




## Singeltest

**(1) Ställ in funktionstyp**

- I huvudmenyn väljs **SINGLE TEST**.



**(2) Välj passande singeltest**




**(3) Utför mätning eller inspektion**

- Tryck på TEST för att starta singeltest
- Vissa tester tillåter att gränser kan ändras (om så krävs).

**(4) Se resultat**


- Efter utfört test visas resultatskärmen och PASS/FEL indikering.



## Autotest

**① Ställ in funktionstyp**

I huvudmenyn väljs **CUSTOM AUTOTEST**.



**② Välj passande Autotest**




**③ Utför Autotestsekvens**

Tryck på TEST för att starta autotest  
 Vissa tester har förbestämda gränser, men tillåter användaren att justera gränser (om så krävs).

**④ Se resultat**


När testsekvensen är färdig visas autotest resultatskärm och en generell PASS/FEL indikering i displayen.




## Enkel test

**① Ställ in funktionstyp**

I huvudmenyn väljs **SIMPLE TEST**.



**② Välj passande Simple test**




**③ Utför Simple testsekvensen**

Tryck på TEST för att starta testet  
 Vissa tester har förbestämda gränser, men tillåter användaren att justera gränser (om så krävs).

**④ Se resultat**


Efter utförd testsekvens visas autotest resultatskärm och en generell PASS/FEL indikering i displayen.



## Mätningar

### Jordgenomgång


**① Ställ in funktionstyp**



**② Ställ in parametrar och gränser**

Output.... Storlek på testström  
 Gräns..... Max jordgenomgångsresistans  
 Tid..... Testtid.


**③ Anslut utrustningen till instrumentet (som visas nedan)**



**④ Utför testet**



**⑤ Se resultat**


## Isolationsresistans

**① Ställ in funktionstyp**

INSULATION	07:38
R: _____ MΩ	
Out: 500V	
Lim: 0.10MΩ	
Tim: 2s	

**② Ställ in parametrar och gränser**

**Output**....Storlek på testspänning  
**Limit**.....Min isolationsresistans  
**Tid**.....Testtid.



**⑤ Se resultat**

INSULATION	07:38
<b>R: 0.26 MΩ</b>	✓
Out: 500V	
Lim: 0.10MΩ	
Tim: 2s	

VIEW RESULTS	12:15
VISUAL	✓
E.CONT.	0.02Ω ✓
INS	>200MΩ ✓
SUB.L.	0.01mA ✓
FUNCT.	✓

## Isolationsresistans – P



Mäter isolationsresistansen mellan spänningsförande ledare och metalldelar på apparaten/förbrukaren.

**① Ställ in funktionstyp**

INSULATION-P	14:48
R: _____ MΩ	
Out: 500V	
Lim: 0.10MΩ	
Tim: 3s	

**② Ställ in parametrar och gränser**

**Output**....Storlek på testspänning  
**Limit**.....Min isolationsresistans  
**Tid**.....Testtid.





**⑤ Se resultat**

INSULATION-P	14:57
<b>R: 7.49 MΩ</b>	✓
Out: 500V	
Lim: 0.10MΩ	
Tim: 3s	

VIEW RESULTS	14:41
VISUAL	✓
E.CONT.	0.07Ω ✓
INS	>200MΩ ✓
INS-P	8.95MΩ ✓
SUB.L.	0.04mA ✓



## Substitut läckageström

Mäter läckström mellan spänningsförande ledare och jordledaren.

<p><b>1 Ställ in funktionstyp</b></p> 	<p><b>2 Ställ in parametrar och gränser</b></p> <p>Output .... Storlek på testspänning Limit ..... Max läckström Tid ..... Testtid.</p>										
<p><b>3 Anslut utrustningen till instrumentet (som visas nedan)</b></p> 	<p><b>4 Utför testet</b></p> 										
<p><b>5 Se resultat</b></p> 	<p><b>VIEW RESULTS 12:15</b></p> <table border="1"> <tr><td>VISUAL</td><td>✓</td></tr> <tr><td>E.CONT.</td><td>0.02Ω ✓</td></tr> <tr><td>INS</td><td>&gt;200MΩ ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L.</td><td>0.01mA ✓</td></tr> <tr><td>FUNCT.</td><td>✓</td></tr> </table>	VISUAL	✓	E.CONT.	0.02Ω ✓	INS	>200MΩ ✓	SUB.L.	0.01mA ✓	FUNCT.	✓
VISUAL	✓										
E.CONT.	0.02Ω ✓										
INS	>200MΩ ✓										
SUB.L.	0.01mA ✓										
FUNCT.	✓										

## Substitut läckageström – P


Mäter läckström mellan spänningsförande ledare och metalldelar på apparaten/förbrukaren.

<p><b>1 Ställ in funktionstyp</b></p> 	<p><b>2 Ställ in parametrar och gränser</b></p> <p>Output ... Storlek på testspänning Limit ..... Max beröringsläckström Time ..... Testtid.</p>										
<p><b>3 Anslut utrustningen till instrumentet (som visas nedan)</b></p> 	<p><b>4 Utför testet</b></p> 										
<p><b>5 Se resultat</b></p> 	<p><b>VIEW RESULTS 14:41</b></p> <table border="1"> <tr><td>INS</td><td>&gt;200MΩ ✓</td></tr> <tr><td>INS-P</td><td>8.95MΩ ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L.</td><td>0.04mA ✓</td></tr> <tr><td>SUB.L-P</td><td>0.02mA ✓</td></tr> <tr><td>FUNCT.</td><td>✓</td></tr> </table>	INS	>200MΩ ✓	INS-P	8.95MΩ ✓	SUB.L.	0.04mA ✓	SUB.L-P	0.02mA ✓	FUNCT.	✓
INS	>200MΩ ✓										
INS-P	8.95MΩ ✓										
SUB.L.	0.04mA ✓										
SUB.L-P	0.02mA ✓										
FUNCT.	✓										

## Polaritet

Mäter om polariteten på till-ledningar är korrekt.

- ① Ställ in funktionstyp



- ② Anslut IEC-kabeln till instrumentet  
(som visas nedan)



- ③ Utför testet



- ④ Se resultat



VIEW RESULTS 12:27	
VISUAL	✓
E.CONT.	0.15Ω ✓
INS	>200MΩ ✓
POL	✓

## Differansläckageström

Mäter summan av alla läckage, från spänningsförande ledare till jord.

Denna differentiella metod gör det möjligt att mäta den totala och sanna läckströmmen, även om det är flera/parallella strömvägar från förbrukaren till jord.


### ① Ställ in funktionstyp

DIFF LEAKAGE 07:20  
I: \_\_\_\_\_ mA  
P: \_\_\_\_ kVA  
Lim: 0.50mA  
Tim: 3s

### ② Ställ in parametrar och gränser

**Gräns** ..... Max differansläckström  
**Tid** ..... Testtid.

### ③ Anslut utrustningen till instrumentet (som visas nedan) och mata instrumentet från t.ex ett vägguttag.



### ④ Utför testet



### ⑤ Se resultat

DIFF LEAKAGE 07:22  
**I: 0.06 mA** ✓  
P: 0.00kVA  
Lim: 0.50mA  
Tim: 3s

VIEW RESULTS 17:53  
DIFF L. 2.53mA ✓  
TOUCH L. 2.20mA ✓  
PWR. 0.52kVA  
RCD ... ✓

## Notera!

- Apparaterna kommer att starta under detta test. Var extra uppmärksam på rörliga delar!!
- Under detta test skall instrumentet anslutas till matningsspänningen
- Instrumentet byter fas och noll under test.
- Mätningen kan stoppas genom att trycka på ESC-knappen.

## Beröringsläckageström

Mäter den beröringsströmmen som finns närvarande om en person rör vid metalldelar på förbrukaren under drift.





<p><b>1</b> Ställ in funktionstyp</p>	<p><b>2</b> Ställ in parametrar och gränser</p> <p>Gräns .....Max beröringsläckström Tid .....Testtid.</p>														
<p><b>3</b> Anslut utrustningen till instrumentet (som visas nedan) och mata instrumentet från t.ex. ett vägguttag.</p>															
<p><b>4</b> Utför testet</p>															
<p><b>5</b> Se resultat</p> <table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>TOUCH LEAKAGE 06:32</p> <p>I: <b>0.00 mA</b> ✓</p> <p>P: 0.00 kVA</p> <p>Lim: 0.50 mA</p> <p>Tim: 5s</p> <p>S E A B</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>VIEW RESULTS 17:53</p> <table border="1"> <tr> <td>DIFF L.</td> <td>2.53mA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>TOUCH L.</td> <td>2.20mA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>PWR.</td> <td>0.52kVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RCD</td> <td>...</td> <td>✓</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<p>TOUCH LEAKAGE 06:32</p> <p>I: <b>0.00 mA</b> ✓</p> <p>P: 0.00 kVA</p> <p>Lim: 0.50 mA</p> <p>Tim: 5s</p> <p>S E A B</p>	<p>VIEW RESULTS 17:53</p> <table border="1"> <tr> <td>DIFF L.</td> <td>2.53mA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>TOUCH L.</td> <td>2.20mA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>PWR.</td> <td>0.52kVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RCD</td> <td>...</td> <td>✓</td> </tr> </table>	DIFF L.	2.53mA	✓	TOUCH L.	2.20mA	✓	PWR.	0.52kVA		RCD	...	✓
<p>TOUCH LEAKAGE 06:32</p> <p>I: <b>0.00 mA</b> ✓</p> <p>P: 0.00 kVA</p> <p>Lim: 0.50 mA</p> <p>Tim: 5s</p> <p>S E A B</p>	<p>VIEW RESULTS 17:53</p> <table border="1"> <tr> <td>DIFF L.</td> <td>2.53mA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>TOUCH L.</td> <td>2.20mA</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>PWR.</td> <td>0.52kVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RCD</td> <td>...</td> <td>✓</td> </tr> </table>	DIFF L.	2.53mA	✓	TOUCH L.	2.20mA	✓	PWR.	0.52kVA		RCD	...	✓		
DIFF L.	2.53mA	✓													
TOUCH L.	2.20mA	✓													
PWR.	0.52kVA														
RCD	...	✓													

### Notera!

- Apparaterna kommer att starta under detta test. Var extra uppmärksam på rörliga delar!!
- Under detta test skall instrumentet anslutas till matningsspänningen
- Instrumentet byter fas och noll under test.
- Mätningen kan stoppas genom att trycka på ESC-knappen.

## Test av jordfelsbrytare

Kontrollera att jordfelsbrytare är/kan vara installerad i förbrukaren eller att bärbara jordfelsbrytare fungerar korrekt.

<p><b>(1) Ställ in funktionstyp</b></p> 	<p><b>(2) Ställ in parametrar och gränser</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Out</td> <td>Testfunktion</td> </tr> <tr> <td>I<sub>AN</sub></td> <td>Fastsatt testström</td> </tr> <tr> <td>Mul</td> <td>Testström gårnger x½, x1, x5</td> </tr> <tr> <td>Mod</td> <td>Testfunktion</td> </tr> </table>	Out	Testfunktion	I <sub>AN</sub>	Fastsatt testström	Mul	Testström gårnger x½, x1, x5	Mod	Testfunktion
Out	Testfunktion								
I <sub>AN</sub>	Fastsatt testström								
Mul	Testström gårnger x½, x1, x5								
Mod	Testfunktion								
<p><b>(3) Anslut JFB till instrumentet (som visas nedan) och mata instrumentet från t.ex. ett vägguttag.</b></p> <p>JFB:</p>  <p>JFB via matning: </p> <p>JFB via vägguttag: </p>	<p><b>(4) Utför testet</b> </p>								

<b>(5) Se resultat</b>			
------------------------	--	--	--

**Effekt**

<b>(1) Ställ in funktionstyp</b>		<b>(2) Ställ in parametrar och gränser</b> Tid ..... Testtid.
<b>(3) Anslut utrustningen till instrumentet (som visas nedan) och mata instrumentet från t.ex. ett vägguttag.</b>		<b>(4) Utför testet</b>


<b>(5) Se resultater</b>		
--------------------------	--	--

**Notera!**

- Kontrollera om symbolen för felaktig fas-/nollanslutning visas:
- Nätspänningen läggs på jordfelsbrytaren under testet. Rör inte vid jordfelsbrytaren eller testledningen under test.

## Effektmätning

Mäter förbrukarens effektförbrukning.



### Notera!

- Förbrukaren startar under detta . Var extra uppmärksam på rörliga delar!!
- Under detta test skall instrumentet vara anslutet till matningsspänningen.

## TRMS spänning

Mäter matningsspänningen

**① Ställ in funktionstyp**

VOLTAGE TRMS
U <sub>1n</sub> : 227V f: 50.0Hz
U <sub>1pe</sub> : 227V
U <sub>npe</sub> : 0V

**② Anslut instrumentet via t.ex. ett vägguttag. (Som visas nedan).**

The diagram shows a three-phase power source with lines L1, L2, L3, neutral N, and ground PE. These are connected to a wall outlet. A Metrel MI3309 multimeter is connected to the L1 line and the N line via its measurement leads. The ground connection is also shown.

**③ Utför testet**

Spänningsmätningen startar automatiskt!

## PC programvaruinstallation – steg för steg

PAT Link PRO och PAT Link PRO Plus

**Viktigt:** Man skall som användare ha fullständiga administratörsrättigheter om Windows är installerat på datorn. Läs dokumentet i sektionen “Installing instructions” → “Privileges troubleshooting on windows 7”.

1. Sätt i den medföljande CD'n i CD/DVD-läsaren på din dator.
2. Programvaran bör starta automatiskt. Om inte, dubbelklicka på CD/DVD-ikonen på din dator och dubbelklicka sedan på ”METREL.exe” programfilen.
3. Nedanstående uppstartsskärmar visas, välj språk, område och produktnamn.



Språkval



Områdesval



Produktval

4. För att installera programvaran väljer man PATLink PRO på nästa skärmbild



Starta PATLink PRO installation

5. Installation av programvaran påbörjas, välj »Next« på välkomstskärmen och följ instruktionerna.
6. Efter avslutad installation, godkänn att installationen avslutas, låt kontrollskärmen förblifit avmarkerad för att automatiskt starta programmet (en genväg blir automatiskt placerad på skrivbordet och i startmenyn för framtida start av programvaran).
7. För uppstart av PAT Link PRO programvaran, klicka på genvägen på skrivbordet eller i startmenyn. "Help files (hjälpfiler)" är tillgängliga i programvaran för att guida dig genom de olika delarna i programvaran.
8. Välj "Installing USB".  
Läs USB installationsinstruktionsmanualen som finns på CD:n och följ instruktionen för hur man upprättar kommunikation mellan instrument och PC för att kunna ladda ner data.

USB drivrutiner installeras automatiskt på Windows system.

## Tekniska data

Var vänlig se den engelska manualen.



Elma Instruments A/S  
Ryttermarken 2  
DK-3520 Farum  
T: +45 7022 1000  
F: +45 7022 1001  
[info@elma.dk](mailto:info@elma.dk)  
[www.elma.dk](http://www.elma.dk)

Elma Instruments AS  
Garver Ytteborgsvei 83  
N-0977 Oslo  
T: +47 22 10 42 70  
F: +47 22 21 62 00  
[firma@elma-instruments.no](mailto:firma@elma-instruments.no)  
[www.elma-instruments.no](http://www.elma-instruments.no)

Elma Instruments AB  
Pepparvägen 27  
S-123 56 Farsta  
T: +46 (0)8-447 57 70  
F: +46 (0)8-447 57 79  
[info@elma-instruments.se](mailto:info@elma-instruments.se)  
[www.elma-instruments.se](http://www.elma-instruments.se)