


## Solarmex Memory USB-Treiberinstallation unter Windows 2000 und XP

Installieren Sie zuerst das Programm „**Solarmex Control Center**“. Der benötigte USB-Treiber wird dabei im Installationsverzeichnis unter „USB Driver“ abgelegt.


Schließen Sie das Gerät an den PC an. Windows meldet, dass neue Hardware gefunden wurde.




Es wird automatisch der Installationsassistent gestartet.



Wählen Sie die Option „*Nein, diesmal nicht*“ und klicken Sie auf „*Weiter*“.




Wählen Sie die Option „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“ und klicken Sie auf „Weiter“.



Wählen Sie bitte „Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen“ und „folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie das Installationsverzeichnis des Programms „Solarmex Control Center“ und dann das Unterverzeichnis „USB Driver“. Klicken Sie auf „Weiter“.




Klicken Sie auf die Option „Installation fortsetzen“.



Nach kurzer Zeit ist die Treiberinstallation abgeschlossen.

Um zu prüfen, ob das Windows-System das Gerät jetzt richtig erkennt, schauen Sie bitte im Geräte-Manager nach (Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager). Ein ähnliches Bild muss zu sehen sein:



### **Die Installation ist abgeschlossen!**

**Anmerkung:** Wenn Sie das Gerät an einen anderen USB-Anschluß desselben PCs anschließen, kann es vorkommen, dass Sie erneut zur Treiberinstallation aufgefordert werden. In diesem Fall kommt wieder die Meldung über neue angeschlossene Hardware und die ganze Treiberinstallation muss wiederholt werden.